


Za procese sagorijevanja koristi se atmosferski zrak kao izvor kisika. Sadrži četiri petine dušika koji predstavlja balast, odnosno nema uopšte aktivnu ulogu u procesu sagorijevanja. Dušik odnosi sa sobom u atmosferu i značajnu količinu toplote i smanjuje toplotnu efikasnost procesa sagorijevanja.

Kisik omogućava da se proces sagorijevanja učini ekonomičnjim i on danas postaje sastavni dio tehničkog procesa u industrijskim pećima. Kisik nalazi široku primjenu u crnoj i obojenoj metalurgiji i industriji nemetala (staklo, frita, cement, perlit, mineralna vuna i dr.).

Posebno mjesto kisik zauzima u spaljivanju otpadnog materijala koji postaje sve više nerješiv problem za industriju i stambena naselja.

Dušik kao zaštitni plin i vodik za stvaranje redukcione sredine neophodni su u proizvodnji ravnog stakla. U termičkim obradama metala (žarenje, cementacija, kaljenje, nitriranje i dr.) dušik, argon i vodik u mješavinama sa drugim plinovima.

Za dobijanje visokokvalitetnih čelika vrši se rafinacija rastopa van peći inertnim plinovima dušikom i argonom, kao i za stvaranje zaštitne atmosfere nad rastopom pri njegovom ispuštanju iz peći.





Primjena:	Know-how kompanije Messer:	Prednosti:	Primjena:	Know-how kompanije Messer:	Prednosti:
VISOKOTEMPERATURNI PROCESI					
Procesi topanja u kupolnim pećima, npr. za proizvodnju olova, bakra, cinka, gvožđa i mineralnih materija	Obogaćivanje vazduha kisikom, direktno ubrizgavanje kisika (nadzvučnom brzinom)	Povećanje efekta topanja, povećanje temperature topanja, brzo vraćanje peći u pogon nakon zastaja, velika fleksibilnost procesa topanja i manje otpadne prašine	Kadne peći za proizvodnju stakla	Uvođenje kisika ispod ili u plamen	Povećanje efikasnosti, veća fleksibilnost, produženje procesa homogenizacije materijala u kadnim pećima
Procesi topanja u rotacionim pećima za proizvodnju npr. gvožđa, aluminijuma, bakra, emajla, keramike	Optimizacija procesa korištenjem gorionika (gorivi materijal/kisik) uključujući i regulaciju pritiska u peći, obezbjeđivanje nepropusnosti vrata peći i upravljanje procesom	Manja potrošnja goriva, manje količine otpadnog plina, veći efekat topanja, bolji kvalitet otpadnog plina	Primjena kisika, tehnologija Oxy-Fuel	Pravljeno je da se smanjuje potrošnja goriva, bolja kontrola nad radom peći, održavanje graničnih vrijednosti NOx, manja količina prašine, manja zapremina otpadnog plina	
Proizvodnja čelika u elektrolučnim pećima	Primjena gorionika, primjena specijalne tehnologije "kopla" – za ubrizgavanje kisika za naknadno sagorjevanje CO	Veći efekat topanja, kraće vrijeme topanja uz isti efekat, supstitucija skupe električne energije putem primarne energije i kisika	Proizvodnja ravnog "flat" stakla	Stvaranje inertne atmosfere u kadi za izливanje stakla sa azotom/vodonikom – blanketiranje	Nema oksidacije u kadi za izlivanje stakla, dobar površinski kvalitet stakla
Razugljeničavanje u elektrolučnim pećima	Uvođenje kisika pomoću "kopla"	Brzo i tačno podešavanje sadržaja ugljenika	Svjetlo žarenje, žarenje razugljenisavanjem, žarenje bez napona	Žarenje sa zaštitnim i reaktivnim plinovima (dušik ili mješavine dušik/metanol, dušik/ugljovodonici, dušik/vodonik)	Poboljšanje kvaliteta, smanjenje proizvodnih troškova, jednostavno, sigurno i fleksibilno snabdijevanje zaštitnim plinom
Proizvodnja nisko i visoko legiranih hromiranih čelika konverterima	Uvođenje kisika, argona ili dušika pomoću mlaznica (odozgo ili s bočne strane)	Smanjenje naslaga hroma, smanjivanje troškova rafinacije, tačna u analiza, ekonomično zagrijevanje i održavanje radne temperature	Naugljeničavanje, poboljšavanje, razugljeničavanje, nitriranje, karbonitriranje, nitrokarboniranje	Žarenje pod zaštitnim i reaktivnim plinovima (mješavine dušik/metanol, dušik/ugljovodonici, dušik/vodonik) ili amonijak, metanol, vodonik	Nema gubitaka kod pokretanja i stajanja procesa, ujednačen kvalitet, velika fleksibilnost, alternativa za sinterovanje ekološki štetne postupke
Proizvodnja livenog čelika induktionskim pećima	Primjena gorionika samohlađenih ili hlađenih vodom	Veći efekat topanja, kraće vrijeme u topanja uz isti efekat, veća fleksibilnost procesatopanja	Povećanje efekta kod postrojenja za termičku obradu koja kontinuirano rade	Brzo hlađenje dušikom	Povećanje efikasnosti; dvostruko iskoristavanje azota kao zaštitne atmosfere u peći i kao rashladnog sredstva
Livenje i punjenje kalupa	Zaštitna atmosfera argona u procesu livenja, kalupljenja	Čelik ne vezuje kisik iz atmosfere, efekat je bolji kvalitet čelika	Žarenje hladnih traka (bez lijepljenja) u zvonastim pećima	Žarenje sa reaktivnim plinovima	Površine se ne lijepe, manje škarta, povećanje efikasnosti do 20%, automatsko i bezbjedno odvijanje procesa
RAFINACIJA					
Proizvodnja olova u šahnim ili rotacionim pećima	Rafinacija olova uduvavanjem kisika/dušika	Ekonomična reciklaža starog olova, fleksibilnost postupka, nema otpada	Žarenje u zvonastim pećima	Ispiranje	Čiste, sjajne metalne površine, manji ili nikakvi investicioni troškovi, jednostavno upravljanje postupkom
Proizvodnja silicijuma i ferosilicijuma	Uvođenje kisika i inertnog plina	Visoka čistoća, veliki stepen eksploracije silicijuma, kraće vrijeme rafinacije	Proizvodnja dekorativnih površina	Oksidacioni procesi	Dekorativne površine, zaštita od korozije
Rafinacija metala koji ne sadrže gvožđe	Ispiranje rastopljenog metala pomoću inertnog plina	Ekološka prihvatljivost procesa, fleksibilni pogon (mobilno postrojenje)	Zamjena za proces bruniranja	Proces kratkotrajne oksidacije za vrijeme otvaranjivanja	Ravnomjerni sloj otporan na koroziju, ekološki prihvatljiv postupak
Odsumporavanje, deoksidacija i legiranje rastopljenog metala u livačkim loncima	Uduvavanje legirajućih elemenata, deoksidacionih sredstava i sredstava za odsumporavanje u struju inertnog plina	Dobra mogućnost doziranja i bolji kvalitet	Povećanje otpornosti na habanje i tačne mjere dijelova	Pretvarjanje ostatka austenita hlađenjem dijelova u komori Cryogen ili uranjanjem u kadu sa tečnim dušikom	Optimalna tačnost, mjera i otpornost na habanje, poboljšanje tvrdoće i čeličnih homogenosti strukture
					
Proizvodnja praha za sinterovane dijelove	Rasprišivanje praha pomoću inertnog plina, redukcija praškastih oksida pomoću argona ili dušika	Definisani, okrugli oblik zrna, površina bez oksida, moguće nove legure			