



Upozorenje

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/preduzeću

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Trgovačko ime	:	HELIJUM, Kriogeni
Broj STL-a	:	EIGA061B
Hemijski opis	:	Helijum, kriogeni
	:	CAS br : 7440-59-7
	:	EZ-br : 231-168-5
	:	INDEKS br : ---
Broj registracije	:	/
Hemidska formula	:	He

1.2. Relevantne identificirane upotrebe tvari ili smjese i upotrebe koje se ne preporučuju

Relevantne prepoznate upotrebe	:	Industrijski i profesionalno. Izraditi procjenu rizika prije upotrebe. Ispitni plin/Kalibracioni plin. Plin za pročišćavanje, plin za razrjeđivanje, inertni plin. Čišćenje. Laboratorijska upotreba. Zaštitni plin za postupke zavarivanja. Koristi se za proizvodnju elektroničkih / fotonaponskih komponenti. Kontaktirati dobavljača za više informacija o upotrebi.
--------------------------------	---	---

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Naziv dobavljača	:	Messer Tehnoplins d.o.o. Sarajevo	
Naziv proizvođača/dobavljača za MTP	:	SAD - Messer Tehnogas AD	
Adresa i broj lica zaduženog za sigurnosno tehnički list	:	Denis Butigan Kontakt telefon: Samra Gazić Kontakt telefon:	denis.butigan@messer.ba ++38762756447 (07-17)h samra.gazic@messer.ba ++38762587988 (07-17)h

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

: Hitna pomoć: ++387124 (00-24)h

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje sukladno uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 [CLP]

Fizičke opasnosti

Plinovi pod pritiskom : Kriogeni plin

H281

2.2. Elementi označavanja

Označavanje u skladu s odredbom (EU) br. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami opasnosti (CLP)


GHS04

Karakteristična riječ (CLP)

: Upozorenje

Oznake upozorenja (CLP)

: H281 - Sadrži pothlađeni, kriogeni plin; može uzrokovati kriogene opekotine ili ozljede.

Oznake obavijesti (CLP)

: P282 - Nositi zaštitne rukavice za hladnoću, zaštitu za lice, zaštita očiju.

Preventivne mjere

: P336+P315 - Otopiti smrznute dijelove s mlakom vodom. Ne trljati pogodjena područja. Potražiti hitan medicinski savjet/pomoć.

Operativne mjere

: P403 - Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.

Sladištenje
Odlaganje

: /

2.3. Ostale opasnosti

: Zagušljivac u visokim koncentracijama.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima
3.1. Tvari

Naziv	Identifikacijska oznaka proizvoda	%	Razvrstavanje sukladno uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 [CLP]
Helijum, kriogeni	(CAS br) 7440-59-7 (EZ-br) 231-168-5 (INDEKS br) --- (Broj registracije) /	100	Plin pod pritiskom (Krio.plin), H281

Ne sadrži druge komponente ili nečistoće koje bi utjecale na klasifikaciju proizvoda.

Puni tekst H-izjave pogledati odjeljak 16.

3.2. Smjese : Nije primjenjivo.
ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći
4.1. Opis mjera prve pomoći

Udisanje (inhalacija)	: Maknuti ozlijedenog na nekontaminirano područje noseći samostalni aparat za disanje. Ozlijedenog utopiti i odmoriti. Pozvati doktora. Primjeniti umjetno disanje ako je prestao disati.
Koža	: U slučaju smrzotina polijevati s vodom najmanje 15 minuta. Upotrijebiti sterilnu odjeću. Koristiti medicinsku pomoć.
Oči	: Odmah isprati detaljno oči s vodom najmanje 15 minuta.
Gutanje	: Uzimanje hrane se ne podrazumijeva kao potencijalni put izlaganja.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

: U visokim koncentracijama može dovesti do gušenja. Simptomi mogu uključivati gubitak pokretljivosti/svijesti. Ozlijedeni ne mora biti svjestan gušenja.

4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

: Nijedan.

ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara
5.1. Sredstva za gašenje

Odgovaraajuća sredstva za gašenje : Vodeni mlaz ili maglica.
Neodgovaraajuća sredstva za gašenje : Ne koristiti mlaz vode za gašenje.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Posebne opasnosti : Izlaganje vatri može uzrokovati puknuće/eksploziju posude pod pritiskom.
Opasni produkti izgaranja : Nijedan.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Posebne metode : Koristiti odgovarajuće protupožarne mjere za upravljanje vatrom u okolini. Izloženost požaru i toploti zračenja može dovesti do puknuća posude sa plinom. Zahvaćene posude pod pritiskom rashladiti raspršenim mlazom vode sa sigurnog položaja. Paziti da voda koja se koristi u hitnim slučajevima ne uđe u kanalizaciju i drenažne sisteme.
Izlaganje vatri može uzrokovati puknuće/eksploziju posude pod pritiskom.
Ako je moguće, zaustaviti protok proizvoda.
Koristiti vodeni sprej ili maglicu za suzbijanje dima od požara ako je moguće.
Premjestiti kontejnere daleko od područja požara, ako se to može učiniti bez opasnosti.
Posebna zaštitna oprema za vatrogasce : Upotrijebiti samostalni aparat za disanje.
Standardna zaštitna odjeća i oprema (samostalni uređaj za disanje) za vatrogasce.
Norma EN 137 - samostalni aparat otvorenog kruga za disanje na komprimirani zrak s maskom za cijelo lice.
Norma EN 469 - Zaštitna odjeća za vatrogasce. Standard - EN 659: Zaštitne rukavice za vatrogasce.

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**6.1. Lične mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

: Pokušati zaustaviti ispuštanje.
Evakuirati područje.
Nositi izolirajući aparat za disanje pri ulasku u kontaminirano područje osim ako je dokazano da je atmosfera sigurna.
Upotrebljavati zaštitnu odjeću.
Osigurati odgovarajuću ventilaciju zraka.
Djelovati u skladu s lokalnim planom u slučaju opasnosti.
Ostatи uz vjetar.

6.2. Mjere zaštite okoliša

: Pokušati zaustaviti ispuštanje.

6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

: Ventilirano područje.
Proljevanje tekućine može uzrokovati lomljivost strukture materijala.

6.4. Uputa na druge odjeljke

: Pogledati odjeljak 8 i 13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Sigurna upotreba s proizvodom

- : S tvari se mora postupati u skladu s dobrim industrijskim, higijenskim i sigurnosnim procedurama.
Samo iskusno i ispravno osposobljeno osoblje može rukovati s plinovima pod pritiskom.
Uzeti u obzir sigurnosni ventil u plinskim instalacijama.
Osigurati da je kompletan plinski sistem (ili je to redovno) provjeren na nepropusnost prije upotrebe.
Ne pušiti tokom rukovanja s proizvodom.
Ne brisati i ne oštećivati naljepnice dobavljača za identifikaciju sadržaja posude pod pritiskom.
Upotrijebiti samo pravilno specificiranu opremu koja je odgovarajuća za taj proizvod, koja podržava ulazni pritisak i temperaturu. Kontaktirati vašeg dobavljača plina u slučaju sumnje.
Ne udisati plin.
Izbjegavati ispuštanje proizvoda u atmosferu.
- Sigurno rukovanje s plinskim posudama pod pritiskom
- : Prema uputstvima dobavljača posude pod pritiskom.
Ne dozvoliti povratno punjenje u posudu pod pritiskom.
Ne pokušavati popravljati ili mijenjati ventile na posudi pod pritiskom ili sigurnosne uređaje za ispuštanje prekomernog pritiska.
Oštećeni ventil treba odmah prijaviti dobavljaču.
Držati kape izlaza ventila čistima i nezagađenim osobito od nafte i vode.
Staviti zaštitne kape na izlazu ventila ili priključaka i na izlaze posude pod pritiskom, čim je posuda pod pritiskom odvojena od instalacija.
Zatvoriti ventil posude pod pritiskom nakon svake upotrebe i kad je prazan, čak i ako je još uvijek spojen na opremu.
Nikada ne pokušavati pretočiti plin iz jedne posude u drugu.
Nikada ne koristiti izravni plamen ili električne grijalice za podizanje pritiska u posudi.
Ne brisati i ne oštećivati naljepnice dobavljača za identifikaciju sadržaja boce.
Povrat vode u posudu pod pritiskom mora se sprječiti.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

- : Poštivati sve propise i lokalne zahtjeve u pogledu skladištenja posuda pod pritiskom.
Posude pod pritiskom se ne bi trebale skladištitи u uvjetima koji će vjerojatno potaknuti koroziju.
Zaštitne kape ili zaštita izlaza ventila moraju biti na mjestu.
Posude pod pritiskom bi trebale biti skladištene u okomitom položaju i pravilno osigurane kako bi se sprječile od pada.
Uskladištene posude pod pritiskom treba povremeno provjeriti u smislu općeg stanja i propuštanja.
Držati posude pod pritiskom ispod 50°C na dobro ventiliranom mjestu.
Čuvati posude pod pritiskom na mjestu na kojem nema opasnosti od požara i daleko od izvora toplote i paljenja.
Držati podalje od zapaljivih materijala.

7.3. Posebna krajnja upotreba ili upotrebe

- : Nijedan.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/lična zaštita**8.1. Nadzorni parametri**

OEL (Granice profesionalne izloženosti) : Nema raspoloživih podataka.

DNEL (Izvedena razina izloženosti bez učinka) : Nema raspoloživih podataka.

PNEC (Predviđene koncentracije bez učinka) : Nema raspoloživih podataka.

8.2. Nadzor nad izloženošću

8.2.1. Odgovarajuće inžinjerske kontrole

- : Osigurati odgovarajuću opću i lokalnu ispušnu ventilaciju.
S proizvodom se mora postupati u zatvorenom sistemu.
Sistemi pod pritiskom moraju se redovno provjeriti na propuštanje.
Detektor kisika bi trebao biti korišten kada je moguće ispuštanje zagušljivih plinova.
Uzeti u obzir sistem dozvole za rad npr. za aktivnosti održavanja.

8.2.2. Lične mjere zaštite npr. lična zaštitna oprema

- : Procjena rizika treba biti provedena i dokumentirana u svakom radnom prostoru za procjenu rizika vezanih uz upotrebu proizvoda, a za odabir LZO koja odgovara za odgovarajući rizik.
Sljedeće preporuke treba uzeti u obzir:
Zaštitita za oči, lice i kožu od prskanja tekućine.
PPE skladu s preporučenim EN / ISO standardima trebao bi biti izabran.

Zaštita za oči/lice

- : Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima.
Nositi naočale i štitnik za lice prilikom punjenja ili kad odpajanja instalacije za punjenje.
Norma EN 166 - Lična zaštita očiju.

Zaštita za kožu

- Zaštita ruku : Nositi radne rukavice prilikom rukovanja s plinskom posudom pod pritiskom.
Norma EN 388 - Rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti.
- Drugo : Nositi zaštitne cipele, prilikom rukovanja s posudom pod pritiskom.
Norma EN ISO 20345 - Lična zaštitna oprema - Sigurnosna obuća.

Zaštita organa za disanje

- : Samostalni aparat za disanje (SAZD) ili zračna linija s maskom koja će se koristiti u kisikom manjkavoj atmosferi.
Norma EN 137 - samostalni aparat otvorenog kruga za disanje na komprimovani zrak s maskom za cijelo lice.

Termalne opasnosti

- : Nositi rukavice otporne na hladnoću prilikom punjenja ili odpajanja spojeva.
Norma EN 511 - Za hladno izolacijske rukavice.

8.2.3. Nadzor izloženosti okoliša

- : Nije potrebno.

ODJELJAK 9: Fizička i hemijska svojstva**9.1. Informacije o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima****Izgled**

- Fizičko stanje pri 20°C / 101,3 kPa : Plin.
- Boja : Bezbojan.

Miris

- : Nema osobine upozorenja mirisom.

Prag mirisa

- : Prag mirisa je subjektivan i neadekvatan za upozoriti na predoziranje.

pH vrijednost

- : Nije primjenjivo.

Molarna masa

- : 4 g/mol

Tačka topljenja [°C]

- : -272 °C

Tačka ključanja [°C]

- : -269 °C

Temperatura paljenja

- : Ne vrijedi za plinove i plinske smjese.

Kritična temperatura [°C]

- : -268 °C

Stupanj isparavanja (eter=1)

- : Ne vrijedi za plinove i plinske smjese.

Područje zapaljivosti

- : Ne zapaljiv.

Pritisak para [20°C]

- : Nije primjenjivo.

Pritisak para [50°C]

- : Nije primjenjivo.

Relativna gustoća plina (zrak=1)

- : 0,14

Relativna gustoća, tekućina (voda=1)

- : 0,12

Rastvorljivost u vodi [mg/l]

- : 1,5 mg/l

Razdjeljni koeficijent n-oktan/voda [log Kow] : Ne vrijedi za anorganske plinove.

Temperatura samopaljenja [°C] : Nije primjenjivo.

Viskoznost [20°C] : Nije primjenjivo.

Eksplozivna svojstva : Nije primjenjivo.

Oksidirajuća svojstva : Nijedan.

9.2. Ostale informacije

Ostali podaci : Plin/para teži od zraka. Mogu se akumulirati u ograničenim prostorima, posebno na i ispod razine zemlje.

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

: Nema opasnosti od reaktivnosti osim učinaka opisanih u pod-odijeljcima niže.

10.2. Hemijska stabilnost

: Stabilan pod normalnim uvjetima.

10.3. Možućnost opasnih reakcija

: Nijedan.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

: Ništa u preporučenim uvjetima skladištenja i rukovanja (pogledati sekciju 7).

10.5. Inkompatibilni materijali

: Nijedan.
Za dodatne informacije o kompatibilnosti potražiti u ISO 11114.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

: Nijedan.

ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

11.1. Podaci o toksičnim učincima.

Akutna toksičnost : Nema poznatog otrovnog efekta od ovog proizvoda.

Nagrizanje/iritacija kože : Nema poznatih učinaka ovog proizvoda.

Teško oštećenje očiju/iritacija : Nema poznatih učinaka ovog proizvoda.

Oštećenje organa za disanje ili kože : Nema poznatih učinaka ovog proizvoda.

Mutagenost : Nema poznatih učinaka ovog proizvoda.

Kancerogenost : Nema poznatih učinaka ovog proizvoda.

Toksičnost za reprodukciju/plodnost : Nema poznatih učinaka ovog proizvoda.

Toksičnost za reprodukciju/plod : Nema poznatih učinaka ovog proizvoda.

STOT - jednokratna izloženost : Nema poznatih učinaka ovog proizvoda.

STOT - višekratna izloženost : Nema poznatih učinaka ovog proizvoda.

Opasnost od aspiracije : Ne vrijedi za plinove i plinske smjese.

ODJELJAK 12: Ekološke informacije

12.1. Otrovnost

Procjena : Nema ekološke štete od ovog proizvoda.

EC50 48 sati - Daphnia magna[mg/l] : Nema raspoloživih podataka.

EC50 72 sata - Alge[mg/l] : Nema raspoloživih podataka.

LC50 96 sati - Riba [mg/l] : Nema raspoloživih podataka.

12.2. Postojanost i razgradivost

Procjena : Nema ekološke štete od ovog proizvoda.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Procjena : Nema ekološke štete od ovog proizvoda.

12.4. Pokretljivost u tlu

Procjena : Nema ekološke štete od ovog proizvoda.

12.5. Rezultati ocjene PBT i vPvB

Procjena : Nije klasificiran kao PBT ili vPvB.

12.6. Ostali štetni efekti

Ostali štetni učinci : Može uzrokovati smrzotine na vegetaciji.

Utjecaj na ozonski omotač : Nijedan.

Utjecaj na globalno zagrijavanje : Nijedan.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Konsultovati dobavljača za specifične preporuke.

Može biti ispušteno u atmosferu na dobro ventiliranom mjestu.

Ne ispuštati u bilo koje mjesto gdje njegovo akumuliranje može biti opasno.

Pogledajte EIGA kodeksa prakse Doc.30 "Zbrinjavanje plinova", preuzeti na <http://www.eiga.org> za više smjernica o prikladnim metodama zbrinjavanja.

Popis šifri opasnog otpada (odлуka komisije 2001/118/EC) : 16 05 05: Plinovi u posudama pod pritiskom koji nisu navedeni pod 16 05 04.

13.2. Dodatne informacije

: Nijedan.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

14.1. UN broj

UN br. : 1963

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

Prijevoz cestom/željeznicom (ADR/RID) : HELIJUM, Kriogeni

Prijevoz zrakom (ICAO-TI / IATA-DGR) : HELIUM, REFRIGERATED LIQUID

Prijevoz morem (IMDG) : HELIUM, REFRIGERATED LIQUID

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

Označavanje naljepnicom



2.2 : Ne zapaljiv ; Ne otrovni plin

Prijevoz cestom/željeznicom (ADR/RID)

Klase opasnosti : 2.

ARD/RID Šifra za klasifikaciju : 3A.

Kemmlerov-broj : 22.

Tunelska ograničenja : C/E - Prijevoz cisternama: prolaz zabranjen kroz tunele kategorije C, D i E; Ostali prijevoz: prolaz zabranjen kroz tunele kategorije E.

Prijevoz zrakom (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klasa opasnosti u transportu : 2.2

Prijevoz morem (IMDG)

Klasa opasnosti u transportu : 2.2

Plan u slučaju nužde - požar : F-C.

Plan u slučaju nužde - Propuštanje : S-V.

14.4. Skupina pakiranja

Prijevoz cestom/željeznicom (ADR/RID) : Nije primjenjivo.

Prijevoz zrakom (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nije primjenjivo.

Prijevoz morem (IMDG) : Nije primjenjivo.

14.5. Opasnosti za okoliš

Prijevoz cestom/željeznicom (ADR/RID) : Nijedan.

Prijevoz zrakom (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nijedan.

Prijevoz morem (IMDG) : Nijedan.

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika**Upute za pakiranje**Prijevoz cestom/željeznicom (ADR/RID) : P203.Prijevoz zrakom (ICAO-TI / IATA-DGR)

Putnički i teretni avion : 202.

Samo teretni avion : 202.

Prijevoz morem (IMDG) : P203.

Posebne mjere opreza za transport : Izbjegavati transport na vozilima gdje natovarani teret nije odvojen od odijeljka vozača.
Osigurati da je vozač vozila svjestan potencijalnih opasnosti tereta i da zna što učiniti u slučaju nezgode ili hitnog slučaja.
Pри prijevozu posude pod pritiskom proizvoda:
osigurati da postoji odgovarajuća ventilacija,
osigurati da su posude pod pritiskom čvrsto osigurane,
osigurati da su ventili posuda pod pritiskom zatvoreni i ne propuštaju,
osigurati da je zaštitna slijepa matica (gdje je predviđena) na izlazu ventila ispravno učvršćena,
osigurati da je zaštita ventila (gdje je predviđena) ispravno učvršćena.

14.7. Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC

: Nije primjenjivo.

ODJELJAK 15: Informacije o propisima**15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****EZ-propisi**

Ograničena upotreba : Nijedan.

Saveso direktiva 96/82/EC : Nije pokriveno.

Nacionalni propisi

Nacionalno zakonodavstvo : Osigurati da se poštuje sva nacionalna/lokalna regulativa.

Klasa ugroženosti vode (WGK) : -

15.2. Procjena hemijske sigurnosti

CSA ne treba biti primjenjen na ovaj proizvod.

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Upute za promjenu : Revidirani sigurnosno-tehnički list u skladu s propisom Komisije (EU) br 453/2010.

Instrukcije (pl.) : Opasnost od gušenja se često previđa i mora se naglasiti tokom operatorskog školovanja.

Daljnje informacije : Ovaj sigurnosno tehnički list je napravljen sukladno primjenjenoj EU regulativi.

Puni tekst H-fraza i EUH

Plin pod prit. (Krio.plin)	Plinovi pod pritiskom : Kriogeni plin
H281	Sadrži pothlađeni, kriogeni plin; može uzrokovati kriogene opekotine ili ozljede.

Odricanje od odgovornosti

: Prije upotrebe ovog proizvoda u bilo kojem novom procesu ili eksperimentu mora se provesti kompletno istraživanje kompatibilnosti materijala i sigurnosna studija.

Detalji dobiveni u ovom dokumentu smatraju se tačnim u vrijeme kad su se štampali.

Posebna pozornost mora se poduzeti u izradi ovog dokumenta, preuzimanje odgovornost za ozljede ili štetu nastalu zbog njegove upotrebe ne može biti prihvaćena.

KRAJ DOKUMENTA